



COMUNICADO

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informa que, ante el ingreso de un frente frío y la Alerta Naranja emitida por el SENAMHI para el departamento de Potosí, se han intensificado las medidas de vigilancia y control operacional en el Aeropuerto *La Joya Andina* de Uyuni.

Como resultado de las verificaciones e inspecciones efectuadas en la pista 13/31, se evidenció la presencia de una capa significativa de nieve sobre la superficie de la pista.

De acuerdo con los procedimientos establecidos en la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) y considerando los valores obtenidos en la evaluación de la condición de pista, se confirma que las condiciones actuales no son favorables para operaciones aéreas debido a efectos climatológicos.

En este contexto, se continuará realizando evaluaciones meteorológicas y operacionales progresivas, incluyendo la valoración de la condición de la superficie de pista y de visibilidad, a fin de determinar oportunamente su evolución y condiciones de operabilidad.

NAABOL reafirma su compromiso con la seguridad operacional, priorizando en todo momento la protección de las tripulaciones, pasajeros, usuarios y comunidad aeroportuaria del Aeropuerto *La Joya Andina*.

La Paz, 18 de agosto de 2026